

# 自动控制理论 B

## Matlab 仿真实验报告

实验名称：相平面分析

姓名：黄继凡

学号：200320224

班级：自动化二班


撰写日期：2023. 6. 10

# 一、 线性系统的相平面图

此部分内容需要自己设置参数、搭建仿真图、时间响应曲线、相平面图。  
对于奇点为节点和鞍点的情形，要画出特殊等倾线对应的相轨迹。

## 1. 中心点


仿真图：



时间响应曲线：




相平面图：




## 2. 稳定焦点


仿真图：



时间响应曲线：




相平面图：




### 3. 不稳定焦点


仿真图：



时间响应曲线：




相平面图：




## 4. 稳定节点


仿真图：



时间响应曲线：




相平面图：



## 5. 不稳定节点


仿真图：



时间响应曲线：




相平面图：




## 6. 鞍点


仿真图：



时间响应曲线：



相平面图：






## 二、非线性环节的 Lookup tables 表示方法

此部分内容需要截图 Lookup table 的参数设置界面、画出输入为正弦信号时的输出响应（在同一个图里画出输入输出曲线）。



### 1. 饱和特性

3.非线性环节的Lookup table表示方法









## 2. 死区特性




## 3. 滞环特性





#### 4. 理想继电特性



## 5. 死区继电特性

Lookup Table (n-D)

执行 n 维插值表查找，包括索引搜索。该表是函数的 N 个变量的采样表示形式。断点集将输入值与表中的位置相关联。第一个维度对应于顶部(或左侧)输入端口。

表和断点    算法    数据类型

表维数: 1


数据设定: 表和断点

断点设定: 显式值




源	值
表数据:	对话框 [-2 -2 0 0 0 2 2] <small>&lt;In7 double&gt;</small>
断点 1:	对话框 [-2 -1.01 -1 0 1 1.01 2] <small>&lt;In7 double&gt;</small>

编辑表和断点...




确定(O)    取消(C)    帮助(H)    应用(A)



## 6. 单滞环继电器特性





## 7. 一般继电器特性




### 三、带有饱和特性的系统零输入相平面



- 5.饱和非线性特性零输入时误差的相轨迹
  - 6.饱和非线性特性阶跃输入时误差的相轨迹
  - 7.饱和非线性特性斜坡输入时误差的相轨迹
- 搭建输入为 $r(t)=R+vt$ 时的仿真文件



#### 四、 带有饱和特性的单位阶跃输入相平面



#### 五、 带有饱和特性的系统一次函数输入相平面



## 六、 含有滞环的继电器非线性特性零输入时误差的相轨迹

